

[별지1-측정결과 및 측정지점위치 도식도]

1. 측정 결과 : 2017년 6월 8일 [당하동 783번지 슬레이트 일부 지붕 제거]

측정일	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
	#1	부지경계선1	0.001	백석면	기준치 미만
	#2	부지경계선2	0.001	백석면	기준치 미만
	#3	부지경계선3	0.001	백석면	기준치 미만
6/8	#4	부지경계선4	0.001	백석면	기준치 미만
	#5	위생설비입구	0.001	백석면	기준치 미만
	#6	작업장주변실외	0.001	백석면	기준치 미만
	#7	폐기물반출구	0.003	백석면	기준치 미만

2. 측정지점에 대한 참고

- 작업장 주변 실내지점 : 건축물전체가 철거대상으로 사용자가 없으므로 해당사항 없음

[별지1-측정결과 및 측정지점위치 도식도]

1. 측정 결과 : 2017년 6월 9일 [당하동 783번지 슬레이트 지붕 제거]

측정일	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
	#1	부지경계선1	0.001	백석면	기준치 미만
	#2	부지경계선2	0.001	백석면	기준치 미만
	#3	부지경계선3	0.001	백석면	기준치 미만
6/9	#4	부지경계선4	0.001	백석면	기준치 미만
	#5	위생설비입구	0.001	백석면	기준치 미만
	#6	작업장주변실외	0.002	백석면	기준치 미만
	#7	폐기물반출구	0.002	백석면	기준치 미만

2. 측정지점에 대한 참고

- 작업장 주변 실내지점 : 건축물전체가 철거대상으로 사용자가 없으므로 해당사항 없음