
























위 치 : 인천광역시 서구 당하동 529-1

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	07월 16일	3-381	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-382	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	07월 16일	3-383	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-384	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-385	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	07월 16일	3-386	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-387	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-388	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					









위 치 : 인천광역시 서구 당하동 310-3(한미빌라B동)

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	07월 16일	3-389	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-390	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	07월 16일	3-391	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-392	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-393	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	07월 16일	3-394	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-395	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-396	폐기물반출구	0.003	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					









위 치 : 인천광역시 서구 당하동 175-1

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일시					
일자	07월 16일	3-397	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-398	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	07월 16일	3-399	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-400	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-401	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	07월 16일	3-402	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-403	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 213-1,213

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	07월 16일	3-404	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-405	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	07월 16일	3-406	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-407	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	07월 16일	3-408	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	07월 16일	3-409	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-410	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	07월 16일	3-411	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 625-1

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	07월 17일	3-412	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 17일	3-413	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	07월 17일	3-414	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 17일	3-415	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	07월 17일	3-416	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	07월 17일	3-417	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 17일	3-418	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	07월 17일	3-419	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					