▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-35

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 22	2016. 6. 22	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 849-1번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 23 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155
‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-36	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 23	2016. 6. 23	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 828-2번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장주변실외	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임. 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 24 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-37	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 23	2016. 6. 23	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 849-3번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장주변실외	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 24 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155
‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-39	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 23	2016. 6. 23	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 838-6번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장주변실외	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 24 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155
‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-40	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 24	2016. 6. 24	8	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 837번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#6	음압기	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	작업장주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#8	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 25 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-41	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 24	2016. 6. 24	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 834-5번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비입구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장주변실외	120	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 25 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-42	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 25	2016. 6. 25	10	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-5번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	위생설비시설1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	음압기1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	폐기물반출구1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	부지경계선4	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#8	위생설비시설2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#9	음압기2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#10	폐기물반출구2	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 27 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-43	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 28	2016. 6. 28	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 834-5번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 29 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-44	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 28	2016. 6. 28	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 29 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-45	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 29	2016. 6. 29	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 834-4번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 6 월 30 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-46

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 6. 30	2016. 6. 30	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 1 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-47

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 1	2016. 7. 1	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 4 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-48

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 2	2016. 7. 2	12	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업자주변실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구1	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#8	위생설비시설2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#9	음압기1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#10	음압기2	20	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#11	음압기3	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#12	폐기물반출구2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 4 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-49

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 5	2016. 7. 5	12	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	180	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	180	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	음압기1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	음압기2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#8	음압기3	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#9	폐기물반출구1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#10	위생설비시설2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#11	음압기4	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#12	폐기물반출구2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 6 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자 : 주식회사현대특수건설

◧ 성적서발급번호 : AST1505153-50

◧ 접수일 : 2016. 7. 6

◧ 분석일 : 2016. 7. 6

◧ 시료수 : 6

◧ 분석자 : 강 귀 련(인)

◧ 채취장소 : 인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	위생설비시설1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	음압기1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	폐기물반출구1	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	위생설비시설2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	음압기2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	폐기물반출구2	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 7 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-51

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 9	2016. 7. 9	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임. 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 11 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-52	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 12	2016. 7. 12	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 834-4번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 13 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-53

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 13	2016. 7. 13	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 14 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-54	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 14	2016. 7. 14	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 15 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-55

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 15	2016. 7. 15	7	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 16 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자		◧ 성적서발급번호	
주식회사현대특수건설		AST1505153-56	
◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 16	2016. 7. 16	7	강 귀 란(인)
◧ 채취장소			
인천광역시 서구 당하동 834-4번지			

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구	40	10.0	0.003	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 18 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net

▣ 석면비산농도 측정분석결과서

◧ 의뢰자	◧ 성적서발급번호
주식회사현대특수건설	AST1505153-58

◧ 접수일	◧ 분석일	◧ 시료수	◧ 분석자
2016. 7. 20	2016. 7. 20	9	강 귀 란(인)

◧ 채취장소

인천광역시 서구 당하동 834-4번지

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다

번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선1	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#2	부지경계선2	240	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#3	부지경계선3	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#4	부지경계선4	240	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#5	위생설비시설	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#6	작업장 주변 실외	120	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#7	폐기물반출구1	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#8	폐기물반출구2	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#9	폐기물반출구3	40	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
	-이하여백-					

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리를 한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임. 상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)임, 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.

3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2016 년 7 월 21 일

아 스 텍 주 식 회 사 대 표 이 사

‖ 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 ‖ TEL : 053-322-7155

‖ FAX : 053-322-7154 ‖ E-mail : astec1012@hanmail.net