날짜 7/6

시료번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
1	위생설비주변(2층)	0.004	백석면	적합(미만)
2	음압기배출구(2층)	0.004	백석면	적합(미만)
3	폐기물반출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
4	폐기물야적(1층)	0.003	백석면	적합(미만)

◆ 별첨1 – 비산측정지도[경양유치원 석면해체공사]