

<별첨1>

측정결과

날짜 2/25

시료번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
1	부지경계선	0.004	백석면	적합(미만)
2		0.003	백석면	적합(미만)
3		0.005	백석면	적합(미만)
4		0.003	백석면	적합(미만)
5	위생설비주변(사무동 1층)	0.003	백석면	적합(미만)
6	위생설비주변(공장동 1층)	0.005	백석면	적합(미만)
7	음압기배출구(사무동 1층)	0.004	백석면	적합(미만)
8	음압기배출구(사무동 2층)	0.004	백석면	적합(미만)
9	음압기배출구(공장동 사무실)	0.003	백석면	적합(미만)
10	폐기물반출구(사무동 1층)	0.003	백석면	적합(미만)
11	폐기물반출구(공장동 1층)	0.003	백석면	적합(미만)
12	작업장주변실외(건물주변)	0.006	백석면	적합(미만)

◆ 별첨1 - 비산측정지도 [ 가야르크리드공장 석면 측정저거 영역 ]

