

<별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 경서동 363-188 공장
- 측정기간 : 2014년 03월 15일 ~ 03월 15일(1일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

| 석면함유물질위치 | | 석면함유물질종류 | 석면함유면적(m ²) | 금회(1차) 해체공사면적(m ²) |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 경서동363-188 공장 지상 1층 | 공장 벽 | 슬레이트 (백석면 13%) | 272.2 | 33.19 |
| | 공장 지붕 | | 1,678.2 | 940.41 |
| 합계 | | | 1,950.4 | 973.6 |

- 측정결과표
- 측정일 : 2014년 03월 15일

| 시료번호 | 측정위치 | 측정시간(min) | 유량(L/min) | 섬유수(개/시야) | 측정농도(개/cm ³) | 초과여부 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------|
| #1 | 부지경계선 1 | 200.1 | 12.05 | 0.050 | 0.0010 | 기준미만 |
| #2 | 부지경계선 2 | 200.3 | 12.08 | 0.075 | 0.0015 | 기준미만 |
| #3 | 부지경계선 3 | 200.2 | 12.03 | 0.060 | 0.0012 | 기준미만 |
| #4 | 부지경계선 4 | 200.6 | 12.01 | 0.080 | 0.0016 | 기준미만 |
| #5 | 작업장주변(실외) | 120.1 | 12.20 | 0.055 | 0.0018 | 기준미만 |
| #6 | 위생설비입구 | 67.5 | 10.01 | 0.040 | 0.0029 | 기준미만 |
| #7 | 폐기물반출구 | 65.5 | 10.02 | 0.055 | 0.0041 | 기준미만 |