

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신상진	대기환경기사	09202051238L	측정자
이지은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	02월 20일			
	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
측정결과	1	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	2	부지경계선	0.003	검출한계미만
	3	부지경계선	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	7	부지경계선	0.001	검출한계미만
	8	부지경계선	0.002	검출한계미만
	9	부지경계선	0.001	검출한계미만
	10	부지경계선	0.005	검출한계미만
	11	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	12	부지경계선	0.003	검출한계미만
	13	부지경계선	0.004	검출한계미만
	14	부지경계선	0.001	검출한계미만
	15	부지경계선	0.005	검출한계미만