

별첨 1.

비산 석면 분석 결과서

	<p>주식회사 경인석면안전</p> <p>주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907</p>	<p>발급번호 : KSA-14052001</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 가정동 산 26-1
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 7 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2014.05.19.
6. 시험일자 : 2014.05.20.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2014.05.19.	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0025f/cc	미만
2014.05.19.	A2	부지경계선	240분	10l/min	0.0022f/cc	미만
2014.05.19.	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0028f/cc	미만