

- 측정결과표

시료번호	측정위치	측정시간(min)	유량(L/min)	섬유수(개/시아)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
#1	부지경계선 1	200.2	12.03	0.050	0.0010	기준미만
#2	부지경계선 2	200.3	12.02	0.070	0.0014	기준미만
#3	부지경계선 3	200.5	12.01	0.040	0.0008	기준미만
#4	부지경계선 4	200.1	12.05	0.060	0.0012	기준미만
#5	작업장주변(실내)	120.5	12.10	0.055	0.0019	기준미만
#6	위생설비입구	65.5	12.10	0.040	0.0025	기준미만
#7	음압기공기배출구	63.5	12.15	0.050	0.0032	기준미만
#8	음압기공기배출구	65.0	12.13	0.045	0.0028	기준미만
#9	폐기물반출구 입구	66.2	12.14	0.055	0.0034	기준미만

※ 성민병원 5층(6병동) 보양 및 천장 아미텍스 덧방공사 작업 중 비산발생 가능한 측정지점 측정 결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 시행령 제36조 사업장주변의 배출허용기준) 0.01개/cm³ 미만으로 확인되었음.