

1. 측정결과

1) 2014.09.11

| 측정일시 | 2014.09.11 | | | |
|------|-------------|--------|-------------|------|
| 측정결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 결과(f/cc) | 초과여부 |
| | 20140911-01 | 부지경계선1 | 0.0018 | 미만 |
| | 20140911-02 | 부지경계선2 | 0.0018 | 미만 |
| | 20140911-03 | 부지경계선3 | 0.0017 | 미만 |
| | 20140911-04 | 부지경계선4 | 0.0020 | 미만 |
| | 20140911-05 | 위생설비 앞 | 0.0028 | 미만 |
| | 20140911-06 | 음압기 뒤 | 0.0032 | 미만 |
| | 20140911-07 | 폐기물반출구 | 0.0038 | 미만 |

1) 2014.09.12

| 측정일시 | 2014.09.12 | | | |
|------|-------------|--------|-------------|------|
| 측정결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 결과(f/cc) | 초과여부 |
| | 20140912-01 | 부지경계선1 | 0.0017 | 미만 |
| | 20140912-02 | 부지경계선2 | 0.0020 | 미만 |
| | 20140912-03 | 부지경계선3 | 0.0018 | 미만 |
| | 20140912-04 | 부지경계선4 | 0.0018 | 미만 |
| | 20140912-05 | 위생설비 앞 | 0.0038 | 미만 |
| | 20140912-06 | 음압기 뒤 | 0.0032 | 미만 |
| | 20140912-07 | 폐기물반출구 | 0.0044 | 미만 |