

첨1> 측정결과

- 측정장소 : 경서동 363-188 공장
- 측정기간 : 2014년 10월 01일 ~ 10월 02일(2일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

작업일	석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m ²)
10/01	지상1층	공장2 지붕 일부	슬레이트(백석면 11%)	1,050
10/02		공장1,2 지붕		468.05
		공장1,2 벽		358.85
합 계				1,876.9

- 측정결과표

- 측정일 : 2014년 10월 01일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정 결과(f/cc)	검출석면
#1	부지경계선 1	200	0.0017	백석면(기준미만)
#2	부지경계선 2	203	0.0017	백석면(기준미만)
#3	부지경계선 3	202	0.0014	백석면(기준미만)
#4	부지경계선 4	200	0.0016	백석면(기준미만)
#5	작업장주변(실외)	120	0.0025	백석면(기준미만)
#6	위생설비입구	55	0.0036	백석면(기준미만)
#7	폐기물반출구	53	0.0030	백석면(기준미만)
#8	폐기물보관지점	52	0.0041	백석면(기준미만)

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 확인되었음.