

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	금곡동 273-3 외 1 필지 석면 해체제거공사
현장 소재지	인천광역시 서구 봉수대로 1568 번길 63 양계장
측정의뢰자	(주)비전환경산업

2. 측정기간 - 2015년 3월 5일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
양준승	대기환경기사	07201051611D	측정책임자
이정우	-	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------

첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 3월 5일

주식회사 로스피코리아



사업주 (주)비전환경산업 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m ²)
1	1층 지붕	슬레이트	백석면 11%	1,381.6
2	1층 벽	슬레이트	백석면 11%	25.9
합계				1,407.5

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK_AA150305-003~008


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.003	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.003	-
A-6	폐기물 반출구	0.002	-

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2015년 3월 5일


 절거 구역



금곡동 273-3번지



1층