

[ 2015년 03월 12일 ]

[ 별지1-측정결과 및 측정지점위치 도식도 ]


1. 측정 결과

측정일	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
	#1	부지경계선1	0.001	백석면	기준치미만
	#2	부지경계선2	0.001	백석면	기준치미만
	#3	부지경계선3	0.001	백석면	기준치미만
03/12	#4	부지경계선4	0.001	백석면	기준치미만
	#5	위생설비시설	0.002	백석면	기준치미만
	#6	음압기	0.002	백석면	기준치미만
	#7	폐기물반출구	0.002	백석면	기준치미만

2. 측정지점에 대한 참고

- 작업장 주변 실외지점 : 해당사항 없음
- 작업장 주변 실내지점 : 해당사항 없음
- 12일 : 텍스 및 밤라이트 철거작업

3. 측정 지점 위치 (도식도)



[ 2015년 03월 13일 ]

[별지1-측정결과 및 측정지점위치 도식도]

1. 측정 결과

측정일	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
03/13	#1	부지경계선1	0.001	백석면	기준치미만
	#2	부지경계선2	0.001	백석면	기준치미만
	#3	부지경계선3	0.001	백석면	기준치미만
	#4	부지경계선4	0.001	백석면	기준치미만
	#5	위생설비시설1	0.001	백석면	기준치미만
	#6	음압기1	0.001	백석면	기준치미만
	#7	폐기물반출구1	0.002	백석면	기준치미만
	#8	위생설비시설2	0.002	백석면	기준치미만
	#9	음압기2	0.002	백석면	기준치미만
	#10	폐기물반출구2	0.001	백석면	기준치미만

2. 측정지점에 대한 참고

- 작업장 주변 실외지점 : 해당사항 없음
- 작업장 주변 실내지점 : 해당사항 없음
- 13일 : 밤라이트 철거작업 및 석면포개스킷 철거작업

3. 측정 지점 위치 (도식도)

