

- 측정결과표

시료번호	측정지점		측정시간(min)	측정결과(개/cm ³)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1		200	0.0028	-	기준미만
#2	부지경계선 2		200	0.0023	-	기준미만
#3	부지경계선 3		200	0.0020	-	기준미만
#4	부지경계선 4		200	0.0027	-	기준미만
#5	지상 2층	위생설비입구	40	0.0049	-	기준미만
#6		음압기공기배출구	40	0.0060	-	기준미만
#7		폐기물반출구	40	0.0055	-	기준미만
#8	지상 3층	위생설비입구	40	0.0046	-	기준미만
#9		음압기공기배출구	40	0.0061	-	기준미만
#10		폐기물반출구	40	0.0045	-	기준미만
#11	지상 4층	위생설비입구	40	0.0049	-	기준미만
#12		음압기공기배출구	40	0.0055	-	기준미만
#13		폐기물반출구	40	0.0060	-	기준미만
#14	지상 5층	위생설비입구	40	0.0046	-	기준미만
#15		음압기공기배출구	40	0.0041	-	기준미만
#16		폐기물반출구	40	0.0055	-	기준미만

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준(0.01개/cm³) 미만으로 확인되었음)