# 【석면의 비산 정도 측정 결과표】
# (Outside Air Sample-Testing Result)

환경을 친구처럼 생각하는... ㈜에코프렌즈

| 결과표 일련번호 | OS-2015-034 | 측 정 일 | 2015년 5월 6일 |
|---|---|---|---|
| 분 석 사(Analyst) | 박 지 홍 | 분 석 일 | 2015년 5월 6일 |

| Information | |
|---|---|
| 의뢰자 | ㈜오메가석면 |
| 주 소 | 인천광역시 서구 건지로109번길 36 |
| 현장명(공사명) | 서구 건지로 109번길 36 |

| 분 석 결 과 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시료번호 (Sample Number) | 시료 (Sampling) 채취장소 | 시료채취 유량 | | | 섬유농도 (개/㎤) | 결과평가 | 비고 |
| | | 유량(ℓ/min) | 시간(min) | 총유량(ℓ) | | | |
| OS #01 | 부지경계선1 | 9.78 | 248 | 2425.44 | 0.001 | 노출기준 미만 | |
| OS #02 | 부지경계선2 | 9.81 | 249 | 2442.69 | 0.001 | 노출기준 미만 | |
| OS #03 | 부지경계선3 | 9.77 | 251 | 2452.27 | 0.001 | 노출기준 미만 | |
| OS #04 | 부지경계선4 | 9.85 | 252 | 2482.20 | 0.001 | 노출기준 미만 | |
| OS #05 | 위생설비 입구 | 9.74 | 44 | 428.56 | 0.003 | 노출기준 미만 | |
| OS #06 | 작업장 실내 | - | - | - | - | - | 사용자가 없는 경우 제외 |
| OS #07 | 작업장 실외 | - | - | - | - | - | 부지경계선 중복 측정시 제외 |
| OS #08 | 음압기 | - | - | - | - | - | 슬레이트 해체 작업시 제외 |
| OS #09 | 폐기물 반출구 | 9.82 | 45 | 441.90 | 0.004 | 노출기준 미만 | |

▣ 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만
▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
▣ 분석방법 : 위상차현미경
▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO,.Ltd

주식회사 에코프렌즈 대표이사