

㉠

2015. 6. 25				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A1		불검출	기준 미만
	A2	부지경계선	불검출	기준 미만
	A3	부지경계선	0.0001	기준 미만
	A4	부지경계선	불검출	기준 미만
	A5	위생설비 입구[가동]	0.0003	기준 미만
	A6	위생설비 입구[나동]	0.0003	기준 미만
	A7	위생설비 입구[경비실동]	불검출	기준 미만
	A8	음압기 배출구[가동 지층]	0.0008	기준 미만
	A9	음압기 배출구[가동 1층]	0.0015	기준 미만
	A10	음압기 배출구[가동 2층]	0.0011	기준 미만
	A11	음압기 배출구[가동 3층]	0.0013	기준 미만
	A12	음압기 배출구[가동 옥탑층]	0.0006	기준 미만
	A13	음압기 배출구[나동 1층]	0.0015	기준 미만
	A14	음압기 배출구[나동 2층]	0.0014	기준 미만
	A15	음압기 배출구[경비실동]	0.0007	기준 미만
	A16	폐기물 반출구[가동]	0.0006	기준 미만
	A17	폐기물 반출구[나동]	0.0005	기준 미만
	A18	폐기물 반출구[경비실동]	0.0001	기준 미만

㉡ 측정 지점 위치

