


◎ 측정결과

측정일시	2015. 7. 24			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A1	부지경계선	우천으로 측정불가	기준 미만
	A2	부지경계선		기준 미만
	A3	부지경계선		기준 미만
	A4	부지경계선		기준 미만
	A5	위생설비 입구[5층]	불검출	기준 미만
	A6	음압기 배출구[5층]	0.0012	기준 미만
	A7	위생설비 입구[5층]	0.0001	기준 미만
	A8	음압기 배출구[5층]	0.0015	기준 미만
	A9	위생설비 입구[4층]	0.0003	기준 미만
	A10	음압기 배출구[4층]	0.0009	기준 미만
	A11	위생설비 입구[4층]	불검출	기준 미만
A12	음압기 배출구[4층]	0.0014	기준 미만	

◎ 측정 지점 위치




“끝”

◎ 측정결과

측정일시	2015. 7. 25			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A1	부지경계선	우천으로 측정불가	기준 미만
	A2	부지경계선		기준 미만
	A3	부지경계선		기준 미만
	A4	부지경계선		기준 미만
	A5	위생설비 입구[3층]	0.0003	기준 미만
	A6	음압기 배출구[3층]	0.0019	기준 미만
	A7	위생설비 입구[3층]	불검출	기준 미만
	A8	음압기 배출구[3층]	0.0021	기준 미만
	A9	위생설비 입구[2층]	0.0002	기준 미만
	A10	음압기 배출구[2층]	0.0017	기준 미만
	A11	위생설비 입구[2층]	불검출	기준 미만
	A12	음압기 배출구[2층]	0.0011	기준 미만

◎ 측정 지점 위치




“끝”

◎ 측정결과

측정일시	2015. 7. 26			
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	A1	부지경계선	불검출	기준 미만
	A2	부지경계선	0.0002	기준 미만
	A3	부지경계선	불검출	기준 미만
	A4	부지경계선	불검출	기준 미만
	A5	위생설비 입구[1층]	0.0001	기준 미만
	A6	음압기 배출구[1층]	0.0012	기준 미만
	A7	위생설비 입구[1층]	불검출	기준 미만
	A8	음압기 배출구[1층]	0.0014	기준 미만
	A9	위생설비 입구[1층]	불검출	기준 미만
	A10	음압기 배출구[1층]	0.0008	기준 미만
	A11	폐기물 반출구	0.0005	기준 미만

◎ 측정 지점 위치



“끝”