

별첨 1). 측정 결과 - 07월 19일

시료번호	측정지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출서면
# 1	부지경계선 1	2670.77	검출한계 0.0022 미만	불검출
# 2	부지경계선 2	2589.28	검출한계 0.0023 미만	불검출
# 3	부지경계선 3	2657.62	검출한계 0.0023 미만	불검출
# 4	부지경계선 4	2565.36	검출한계 0.0023 미만	불검출
# 5	지상1층 위생설비 입구	719.94	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 6	지상1층 음압기 배출구 1	555.23	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 7	지상1층 음압기 배출구 2	567.28	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 8	지상1층 음압기 배출구 3	586.96	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 9	지상1층 음압기 배출구 4	628.06	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 10	지상1층 음압기 배출구 5	657.80	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 11	지상1층 폐기물 반출구	660.08	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 12	지하1층 위생설비 입구	677.04	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 13	지하1층 음압기 배출구	692.24	검출한계 0.0050 미만	불검출
# 14	지하1층 폐기물 반출구	557.70	검출한계 0.0050 미만	불검출

◎ 비교