<별첨1>

측정결과

날짜 7/26 (우천관계 부지경계선 제외)

시료번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	위생설비 입구(1층)	0.006	백석면	적합(미만)
#2	음압기배출구(1층)	0.006	백석면	적합(미만)
#3	음압기배출구(2층)	0.005	백석면	적합(미만)
#4	음압기배출구(3층)	0.007	백석면	적합(미만)
#5	폐기물반출구(1층)	0.007	백석면	적합(미만)

◆ 별첨1 - 비산측정지도[석면해체, 제거 작업 후 철거]