

별첨 1.

비산 석면 분석 결과서



주식회사 케이아이에스

주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호
전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907

발급번호 : KSA-16031501

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 경서동 674-13 / 1동, 3동, 13동
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 17 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 김동완
4. 시료채취일자 : 2016.03.14.
6. 시험일자 : 2016.03.14.~15.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2016.03.14.	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0014f/cc	미만
2016.03.14.	A2	부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	미만
2016.03.14.	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0007f/cc	미만
2016.03.14.	A4	부지경계선	240분	10l/min	0.0007f/cc	미만
2016.03.14.	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0015f/cc	미만
2016.03.14.	A6	음압기배출구	40분	10l/min	0.0017f/cc	미만
2016.03.14.	A7	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0021f/cc	미만
2016.03.14.	A8	위생설비	40분	10l/min	0.0012f/cc	미만
2016.03.14.	A9	음압기배출구	40분	10l/min	0.0020f/cc	미만
2016.03.14.	A10	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0030f/cc	미만
2016.03.14.	A11	위생설비	40분	10l/min	0.0025f/cc	미만
2016.03.14.	A12	음압기배출구	40분	10l/min	0.0025f/cc	미만
2016.03.14.	A13	위생설비	40분	10l/min	0.0017f/cc	미만
2016.03.14.	A14	음압기배출구	40분	10l/min	0.0010f/cc	미만
2016.03.14.	A15	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0014f/cc	미만

초과기준: 0.01개/cc (= 0.01f /cc) / N.D = Not Detected

분 석 자 : 신 주 양

분석결과서 발행일 : 2016.03.15.



주식회사 케이아이에스



별첨 1.

비산 석면 분석 결과서

	주식회사 케이아이에스 주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907	발급번호 : KSA-16031601
---	---	---------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 경서동 674-13 / 2동
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 7 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 김동완
4. 시료채취일자 : 2016.03.15.
6. 시험일자 : 2016.03.16.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2016.03.15.	A1 부지경계선	240분	10l/min	0.0012f/cc	미만
2016.03.15.	A2 부지경계선	240분	10l/min	0.0015f/cc	미만
2016.03.15.	A3 부지경계선	240분	10l/min	0.0016f/cc	미만
2016.03.15.	A4 부지경계선	240분	10l/min	0.0016f/cc	미만
2016.03.15.	A5 위생설비	40분	10l/min	0.0033f/cc	미만
2016.03.15.	A6 음압기배출구	40분	10l/min	0.0021f/cc	미만
2016.03.15.	A7 폐기물반출구	40분	10l/min	0.0015f/cc	미만

초과기준: 0.01개/cc (= 0.01f /cc) / N.D = Not Detected

분 석 자: 신 주 양

분석결과서 발행일 : 2016.03.16.


주식회사 케이아이에스



별첨 1.

비산 석면 분석 결과서



주식회사 케이아이에스

주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호
전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907

발급번호 : KSA-16031701

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 경서동 674-13 / 2동, 42동
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 7 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 김동완
4. 시료채취일자 : 2016.03.16.
6. 시험일자 : 2016.03.17.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2016.03.16.	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0018f/cc	미만
2016.03.16.	A2	부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	미만
2016.03.16.	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0007f/cc	미만
2016.03.16.	A4	부지경계선	240분	10l/min	0.0009f/cc	미만
2016.03.16.	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0014f/cc	미만
2016.03.16.	A6	음압기배출구	40분	10l/min	0.0022f/cc	미만
2016.03.16.	A7	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0014f/cc	미만
2016.03.16.	A8	위생설비	40분	10l/min	0.0020f/cc	미만
2016.03.16.	A9	음압기배출구	40분	10l/min	0.0020f/cc	미만
2016.03.16.	A10	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0010f/cc	미만

초과기준: 0.01개/cc (= 0.01f /cc) / N.D = Not Detected

분 석 자: 신 주 양

분석결과서 발행일 : 2016.03.17.



주식회사 케이아이에스

