(첨부) 측정결과 별지

1. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
도영삼	대기환경기사	12201140577M	측정자
임정은	대기환경기사	07202050922S	분석자

2. 측정결과 (2016-02-12)

(기준치: 0.01개/cc)

시료번호	구 분	측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	총유량(L)	측정농도(개/cc)	초과여부
	부지경계선	우천으로 측정 없음					
	부지경계선	우천으로 측정 없음					
	부지경계선	우천으로 측정 없음					
	부지경계선	우천으로 측정 없음					
#1	위생설비입구	금곡동 349-6번지 3층	40	10.000	400	0.001	미만
#2	음압기 배출구	금곡동 349-6번지 3층	40	10.000	400	0.002	미만

㈜에이치앤에스석면

(첨부) 측정결과 별지

1. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
도영삼	대기환경기사	12201140577M	측정자
임정은	대기환경기사	07202050922S	분석자

2. 측정결과 (2016-02-13)

(기준치: 0.01개/cc)

시료번호	구 분	측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	총유량(L)	측정농도(개/cc)	초과여부
#1	부지경계선	금곡동 349-6 주변	240	10.000	2400	0.001	미만
#2	부지경계선	금곡동 349-6 주변	240	10.000	2400	0.001	미만
#3	부지경계선	금곡동 349-6 주변	240	10.000	2400	0.001	미만
#4	부지경계선	금곡동 349-6 주변	240	10.000	2400	0.000	미만
#5	위생설비입구	2층 계단실	40	10.000	400	0.001	미만
#6	음압기 배출구	2층 계단실	40	10.000	400	0.003	미만
#7	폐기물 반출구	2층 계단실	40	10.000	400	0.002	미만
#8	위생설비입구	1층 화장실 앞	40	10.000	400	0.001	미만
#9	음압기 배출구	1층 화장실 앞	40	10.000	400	0.003	미만
#10	폐기물 반출구	1층	40	10.000	400	0.001	미만

㈜에이치앤에스석면