

별첨 1.

비산 석면 분석 결과서

	주식회사 케이아이에스 주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스: 032-565-0907	발급번호 : KSA-16032001
---	--	---------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 경서동 674-13 / 13동, 15동
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 10 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 김동완
4. 시료채취일자 : 2016.03.19.
6. 시험일자 : 2016.03.20.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2016.03.19.	A1 부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	미만
2016.03.19.	A2 부지경계선	240분	10l/min	0.0012f/cc	미만
2016.03.19.	A3 부지경계선	240분	10l/min	0.0007f/cc	미만
2016.03.19.	A4 부지경계선	240분	10l/min	0.0007f/cc	미만
2016.03.19.	A5 위생설비	40분	10l/min	0.0015f/cc	미만
2016.03.19.	A6 음압기배출구	40분	10l/min	0.0030f/cc	미만
2016.03.19.	A7 폐기물반출구	40분	10l/min	0.0020f/cc	미만
2016.03.19.	A8 위생설비	40분	10l/min	0.0021f/cc	미만
2016.03.19.	A9 음압기배출구	40분	10l/min	0.0027f/cc	미만
2016.03.19.	A10 폐기물반출구	40분	10l/min	0.0012f/cc	미만

초과기준: 0.01개/cc (= 0.01f /cc) / N.D = Not Detected

분 석 자: 신 주 양

분석결과서 발행일 : 2016.03.20.

