

[첨부 1] 측정결과		측정일자	2016-08-12	
시료번호	측정위치	측정결과(f/CC)	검출석면	비고
A-1	부지경계선1	검출한계미만	배출허용기준미만	2016-08-12
A-2	부지경계선2	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-3	부지경계선3	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-4	부지경계선4	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-5	사업장 주변 실외	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-6	사업장 주변 실내	0.002	배출허용기준미만	"
A-7	위생설비	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-8	음압기 주변	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-9	폐기물 반출구	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-10	폐기물 보관지점	검출한계미만	배출허용기준미만	"
분석법 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한고시		현미경 BA3000Pol(MOTIC)		
유효시료채취면적 : 385mm ²		W-B그래티클의 면적 : 0.00785mm ²		
총시야수 100 시야 300 시야		분석자 : 신임철		
공기중석면농도 0.01개/cc 이하		검출한계 5.5개/100시야		



[첨부 1] 측정결과		측정일자	2016-08-13	
시료번호	측정위치	측정결과(f/CC)	검출석면	비고
A-1	부지경계선1	검출한계미만	배출허용기준미만	2016-08-13
A-2	부지경계선2	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-3	부지경계선3	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-4	부지경계선4	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-5	사업장 주변 실외	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-6	사업장 주변 실내	0.003	배출허용기준미만	"
A-7	위생설비	검출한계미만	배출허용기준미만	"
A-8	폐기물 보관지점	검출한계미만	배출허용기준미만	"
분석법 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한고시		현미경 BA3000Pol(MOTIC)		
유효시료채취면적 : 385mm ²		W-B그래티콜의 면적 : 0.00785mm ²		
총시야수 100	시야 300	시야	분석자 : 신임철	
공기중석면농도 0.01개/cc 이하		검출한계	5.5개/100시야	

