

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-170806-B01	부지A	0.001	-
MR-170806-B02	부지B	0.001	-
MR-170806-B03	부지C	불검출	-
MR-170806-B04	부지D	불검출	-

위생설비 입구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-170806-B05	위생설비1	0.002	-
MR-170806-B06	위생설비2	0.001	-
MR-170806-B07	위생설비3	0.002	-
MR-170806-B08	위생설비4	0.003	-

작업장주변

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-170806-B09	작업장주변실내	불검출	-

음압기

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-170806-B10	음압기1	0.003	-
MR-170806-B11	음압기2	0.002	-
MR-170806-B12	음압기3	0.003	-
MR-170806-B13	음압기4	0.002	-

폐기물 반출구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-170806-B14	폐기물반출구	0.002	-