

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-171020-B01	부지A	불검출	-
MR-171020-B02	부지B	0.001	-
MR-171020-B03	부지C	0.001	-
MR-171020-B04	부지D	불검출	-

위생설비 입구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-171020-B05	위생설비	0.002	-

작업장주변실내

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-171020-B06	작업장주변실내	불검출	-

음압기

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-171020-B07	음압기1	0.003	-
MR-171020-B08	음압기2	0.002	-

폐기물 반출구

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
MR-171020-B09	폐기물반출구	0.002	-