

# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)		서부경찰서본관 석면해체제거공사		
	소재지		인천광역시 서구 탁옥로 77		
	석면해체·제거작업 신고번호	인천북부-20170252	업자명(상호)	두연건설	
	전화번호	070-8222-0880	대표자	김 은 희	

2. 측정기간 - 2017년 09월 30일 ~ 2017년 09월 30일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
구본현	대기환경산업기사	79261904717N	측정자
유수정	환경보건학과	-	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선-01	190	14	0.0024	미만
부지경계선-02	190	14	0.0030	미만
부지경계선-03	190	13	0.0026	미만
부지경계선-04	190	13	0.0026	미만
거주자주거구역	90	14	0.0035	미만
음압기	40	13	0.0047	미만
위생시설	40	14	0.0053	미만
폐기물반출구	40	14	0.0053	미만
폐기물보관지점	40	14	0.0035	미만

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

\*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 09월 일

(주)한국석면환경조사



# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	서부경찰서본관 석면해체제거공사		
	소재지	인천광역시 서구 탁옥로 77		
	석면해체·제거작업 신고번호	인천북부-20170252	업자명(상호)	두연건설
	전화번호	070-8222-0880	대표자	김 은 희

2. 측정기간 - 2017년 10월 01일 ~ 2017년 10월 01일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
구본현	대기환경산업기사	79261904717N	측정자
유수정	환경보건학과	-	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선-01	190	13	0.0036	미만
부지경계선-02	190	14	0.0031	미만
부지경계선-03	190	14	0.0022	미만
부지경계선-04	190	13	0.0028	미만
거주자주거구역	90	14	0.0031	미만
음압기	40	14	0.0053	미만
위생시설	40	13	0.0038	미만
폐기물반출구	40	13	0.0047	미만
폐기물보관지점	40	14	0.0053	미만

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

\*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 10월 일

(주)한국석면환경조사



# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)		서부경찰서본관 석면해체제거공사	
	소재지		인천광역시 서구 탁옥로 77	
	석면해체·제거작업 신고번호	인천북부-20170252	업자명(상호)	두연건설
	전화번호	070-8222-0880	대표자	김 은 희

2. 측정기간 - 2017년 10월 16일 ~ 2017년 10월 16일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
구본현	대기환경산업기사	79261904717N	측정자
유수정	환경보건학과	-	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선-01	190	13	0.0022	미만
부지경계선-02	190	14	0.0031	미만
부지경계선-03	190	14	0.0028	미만
부지경계선-04	190	13	0.0024	미만
거주자주거구역-01	90	14	0.0027	미만
거주자주거구역-02	90	14	0.0031	미만
거주자주거구역-03	90	14	0.0031	미만
음압기	40	13	0.0038	미만
위생시설	40	13	0.0038	미만

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

\*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 10월 일

(주)한국석면환경조사



# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	서부경찰서본관 석면해체제거공사		
	소재지	인천광역시 서구 탁옥로 77		
	석면해체·제거작업 신고번호	인천북부-20170252	업자명(상호)	두연건설
	전화번호	070-8222-0880	대표자	김 은 희

2. 측정기간 - 2017년 10월 17일 ~ 2017년 10월 17일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
구본현	대기환경산업기사	79261904717N	측정자
유수정	환경보건학과	-	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선-01	190	14	0.0024	미만
부지경계선-02	190	14	0.0020	미만
부지경계선-03	190	13	0.0030	미만
부지경계선-04	190	13	0.0034	미만
거주자주거구역-01	90	14	0.0027	미만
거주자주거구역-02	95	13	0.0036	미만
거주자주거구역-03	95	13	0.0024	미만
음압기-01	40	14	0.0053	미만
음압기-02	40	13	0.0047	미만
위생시설-01	40	14	0.0044	미만
위생시설-02	40	14	0.0053	미만

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

\*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 10월 일

(주)한국석면환경조사



# 석면비산측정 결과표

## 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)		서부경찰서본관 석면해체제거공사	
	소재지		인천광역시 서구 탁옥로 77	
	석면해체·제거작업 신고번호	인천북부-20170252	업자명(상호)	두연건설
	전화번호	070-8222-0880	대표자	김 은 희

2. 측정기간 - 2017년 10월 18일 ~ 2017년 10월 18일 (1일간)

## 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
구본현	대기환경산업기사	79261904717N	측정자
유수정	환경보건학과	-	분석자

## 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선-01	190	14	0.0020	미만
부지경계선-02	190	14	0.0031	미만
부지경계선-03	190	13	0.0030	미만
부지경계선-04	190	13	0.0034	미만
거주자주거구역-01	95	13	0.0036	미만
거주자주거구역-02	95	13	0.0020	미만
거주자주거구역-03	95	13	0.0028	미만
음압기	40	14	0.0053	미만
위생시설	40	13	0.0038	미만
폐기물보관지점	40	14	0.0053	미만

## 5. 측정 위치도(측정 장소)

\*지도 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 10월 일

(주)한국석면환경조사

