

# 【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...  
**(주)에코프렌즈**

결과표 일련번호	OS-2014-020	측정일	2014년 5월 14일
분석사(Analyst)	박지홍	분석일	2014년 5월 14일

Information	
의뢰자	(주)메가석면
주소	인천광역시 서구 사림로10번길 30 1동 수위실
현장명(공사명)	(주)극동주공 철거현장

분석결과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/cm <sup>3</sup> )	결과평가	비고
		유량(l/min)	시간(min)	총유량(l)			
OS #01	부지경계선1	9.32	263	2451.16	0.001	노출기준 미만	
OS #02	부지경계선2	9.39	263	2469.57	0.001	노출기준 미만	
OS #03	부지경계선3	9.53	264	2515.92	0.001	노출기준 미만	
OS #04	부지경계선4	9.35	265	2477.75	0.001	노출기준 미만	
OS #05	위생설비 입구	9.23	46	424.58	0.002	노출기준 미만	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	사용자가 없는 경우 제외
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	부지경계선 중복 측정시 제외
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	슬레이트 해체 작업시 제외
OS #09	폐기를 반출구	9.58	44	421.52	0.002	노출기준 미만	
OS #10	폐기물 야적	9.52	45	428.40	0.001	노출기준 미만	

- ▣ 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만
- ▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- ▣ 분석방법 : 위상차현미경
- ▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- ▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

**주식회사 에코프렌즈**  
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd

