

날짜 7/5

시료번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
1	위생설비주변(3층)	0.004	백석면	적합(미만)
2	위생설비주변(4층)	0.003	백석면	적합(미만)
3	음압기배출구(3층)	0.004	백석면	적합(미만)
4	음압기배출구(4층)	0.004	백석면	적합(미만)
5	폐기물반출구(1층)	0.005	백석면	적합(미만)
6	작업자주변실내(3층)	0.004	백석면	적합(미만)
7	작업자주변실내(4층)	0.004	백석면	적합(미만)
8	폐기물야적(1층)	0.004	백석면	적합(미만)

◆ 별첨1 - 부산측정지도[경암유치원 석면회검공사]

