

[석면의 비산 정도 측정 결과표] (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 친구처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2014-021	측정 일	2014년 5월 15일
분석사(Analyst)	박지홍	분석 일	2014년 5월 15일

Information	
의뢰자	(주)오메가석면
주소	인천광역시 서구 사림로10번길 30 1동 수위실
현장명(공사명)	(주)극동주공 철거현장

분석 결과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/cm ³)	결과평가	비고
		유량(L/min)	시간(min)	총유량(L)			
OS #01	부지경계선1	9.43	262	2470.66	0.001	노출기준 미만	
OS #02	부지경계선2	9.36	263	2461.68	0.001	노출기준 미만	
OS #03	부지경계선3	9.24	264	2439.36	0.002	노출기준 미만	
OS #04	부지경계선4	9.41	265	2493.65	0.001	노출기준 미만	
OS #05	위생설비 입구	9.48	45	426.60	0.002	노출기준 미만	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	사용자가 없는 경우 제외
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	부지경계선 중복 측정시 제외
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	슬레이트 해체 작업시 제외
OS #09	폐기물 반출구	9.29	45	418.05	0.003	노출기준 미만	
OS #10	폐기물 야적	9.47	46	435.62	0.001	노출기준 미만	

- ▣ 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만
- ▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- ▣ 분석방법 : 위상차현미경
- ▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- ▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd

