

- 측정결과표

- 측정장소 : 공장동 지상1층, 사무동 지상1층

- 측정일 : 2014년 06월 01일

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	섬유수(개/시야)	측정결과(개/cm ³)	초과여부
#1	부지경계선 1	200.5	12.05	0.050	0.0010	기준미만
#2	부지경계선 2	200.3	12.10	0.080	0.0016	기준미만
#3	부지경계선 3	200.1	12.13	0.060	0.0012	기준미만
#4	부지경계선 4	200.2	12.15	0.055	0.0011	기준미만
#5	작업장 주변(실외)	120.5	12.10	0.070	0.0024	기준미만
#6	위생설비입구	65.5	12.05	0.045	0.0028	기준미만
#7	음압기 공기배출구	64.0	12.00	0.040	0.0026	기준미만
#8	폐기물반출구 (사무동)	66.0	12.03	0.045	0.0028	기준미만
#9	폐기물반출구 (공장동)	65.0	12.02	0.040	0.0025	기준미만

※ 석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 확인되었음.