

【석면의 비산 정도 측정 결과표】 (Outside Air Sample-Testing Result)



환경을 건강처럼 생각하는...
(주)에코프렌즈

결과표 일련번호	OS-2014-022	측정일	2014년 5월 16일
분석사(Analyst)	박지홍	분석일	2014년 5월 16일

Information	
의뢰자	(주)오메가석면
주소	인천광역시 서구 사림로10번길 30 1동 수위실
현장명(공사명)	(주)극동주공 철거현장

분석결과							
시료번호 (Sample Number)	시료 (Sampling) 채취장소	시료채취 유량			섬유농도 (개/cm ³)	결과평가	비고
		유량(l/min)	시간(min)	총유량(l)			
OS #01	부지경계선1	-	-	-	-	-	석면해체 제거 작업의 완료
OS #02	부지경계선2	-	-	-	-	-	
OS #03	부지경계선3	-	-	-	-	-	
OS #04	부지경계선4	-	-	-	-	-	
OS #05	위생설비 입구	-	-	-	-	-	
OS #06	작업장 실내	-	-	-	-	-	
OS #07	작업장 실외	-	-	-	-	-	
OS #08	음압기	-	-	-	-	-	
OS #09	폐기물 반출구	9.35	47	439.45	0.001	노출기준 미만	
OS #10	폐기물 야적	9.54	49	467.46	0.001	노출기준 미만	

- ▣ 석면분석 검출한계 : 0.01개/cc 미만
- ▣ 분석시료는 특별한 요청이 없을 시 30일 이내에 폐기될 것임
- ▣ 분석방법 : 위상차현미경
- ▣ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음
- ▣ 본 시료의 분석결과는 의뢰된 시료에서 국한된 것이며, 그 밖의 목적으로 사용할 수 없음

주식회사 에코프렌즈
Eco Friends. Environment Laboratory CO., Ltd

