

◎ 측정결과

측정일시		2015. 9. 8			
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A908-1	부지경계선	당하동 81-2, 79-2	0.0012	기준 미만
	A908-2	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A908-3	부지경계선		0.0010	기준 미만
	A908-4	부지경계선		0.0014	기준 미만
	A908-5	위생설비 입구	당하동 81-2	0.0015	기준 미만
	A908-6	작업장 실외		0.0020	기준 미만
	A908-7	폐기물 반출구		0.0018	기준 미만
	A908-8	위생설비 입구	당하동 79-2	0.0010	기준 미만
	A908-9	작업장 실외		0.0016	기준 미만
	A908-10	폐기물 반출구		0.0022	기준 미만
	A908-11	거주지 인근		0.0005	기준 미만
	A908-12	거주지 인근		0.0007	기준 미만


◎ 측정 지점 위치



㉠ 측정결과

측정일시	2015. 9. 9				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A909-1	부지경계선	당하동 78-2,90-3,90-4	0.0014	기준 미만
	A909-2	부지경계선		0.0009	기준 미만
	A909-3	부지경계선		0.0010	기준 미만
	A909-4	부지경계선		0.0012	기준 미만
	A909-5	위생설비 입구	당하동 90-3	0.0012	기준 미만
	A909-6	작업장 실외		0.0018	기준 미만
	A909-7	폐기물 반출구		0.0022	기준 미만
	A909-8	위생설비 입구	당하동 90-4	0.0010	기준 미만
	A909-9	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A909-10	폐기물 반출구		0.0020	기준 미만
	A909-11	위생설비 입구	당하동 78-2	0.0013	기준 미만
	A909-12	작업장 실외		0.0020	기준 미만
	A909-13	폐기물 반출구		0.0023	기준 미만
	A909-14	거주지 인근		0.0011	기준 미만
A909-15	거주지 인근		0.0014	기준 미만	

㉡ 측정 지점 위치



“골”

◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 10				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A910-1	부지경계선	당하동 102-1, 104	0.0021	기준 미만
	A910-2	부지경계선		0.0015	기준 미만
	A910-3	부지경계선		0.0012	기준 미만
	A910-4	부지경계선		0.0012	기준 미만
	A910-5	위생설비 입구	당하동 102-1	0.0017	기준 미만
	A910-6	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A910-7	폐기물 반출구		0.0020	기준 미만
	A910-8	위생설비 입구	당하동 104	0.0018	기준 미만
	A910-9	작업장 실외		0.0022	기준 미만
	A910-10	음압기 배출구		0.0020	기준 미만
	A910-11	폐기물 반출구		0.0014	기준 미만
	A910-12	거주지 인근		0.0012	기준 미만
	A910-13	거주지 인근		0.0005	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

