


◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 11				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A911-1	부지경계선	당하동 95-2, 109	0.0016	기준 미만
	A911-2	부지경계선		0.0014	기준 미만
	A911-3	부지경계선		0.0023	기준 미만
	A911-4	부지경계선		0.0024	기준 미만
	A911-5	위생설비 입구	당하동 95-2	0.0020	기준 미만
	A911-6	작업장 실외		0.0022	기준 미만
	A911-7	위생설비 입구		0.0018	기준 미만
	A911-8	음압기 반출구		0.0027	기준 미만
	A911-9	폐기물 반출구	당하동 109	0.0023	기준 미만
	A911-10	위생설비 입구		0.0019	기준 미만
	A911-11	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A911-12	폐기물 반출구		0.0023	기준 미만
	A911-13	거주지 인근		0.0017	기준 미만
	A911-14	거주지 인근		0.0003	기준 미만


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 14				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A912-1	부지경계선	당하동 696-5,6,7	0.0014	기준 미만
	A912-2	부지경계선		0.0033	기준 미만
	A912-3	부지경계선		0.0024	기준 미만
	A912-4	부지경계선		0.0031	기준 미만
	A912-5	위생설비 입구	당하동 696-5,7	0.0026	기준 미만
	A912-6	작업장 실외		0.0025	기준 미만
	A912-7	폐기물 반출구		0.0030	기준 미만
	A912-8	위생설비 입구	당하동 696-6	0.0023	기준 미만
	A912-9	작업장 실외		0.0026	기준 미만
	A912-10	폐기물 반출구		0.0022	기준 미만
	A912-11	거주지 인근		0.0018	기준 미만
A912-12	거주지 인근		0.0013	기준 미만	

◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 15				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A915-1	부지경계선	당하동 695-2, 699-8	0.0033	기준 미만
	A915-2	부지경계선		0.0027	기준 미만
	A915-3	부지경계선		0.0031	기준 미만
	A915-4	부지경계선		0.0025	기준 미만
	A915-5	위생설비 입구	당하동 695-2	0.0023	기준 미만
	A915-6	작업장 실외		0.0021	기준 미만
	A915-7	폐기물 반출구		0.0031	기준 미만
	A915-8	위생설비 입구	당하동 699-8	0.0024	기준 미만
	A915-9	작업장 실외		0.0023	기준 미만
	A915-10	폐기물 반출구		0.0028	기준 미만
	A915-11	거주지 인근		0.0020	기준 미만
	A915-12	거주지 인근		0.0022	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

