

◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 16				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A916-1	부지경계선	당하동 111	0.0027	기준 미만
	A916-2	부지경계선		0.0031	기준 미만
	A916-3	부지경계선		0.0033	기준 미만
	A916-4	부지경계선		0.0029	기준 미만
	A916-5	위생설비 입구		0.0025	기준 미만
	A916-6	작업장 실외		0.0021	기준 미만
	A916-7	폐기물 반출구		0.0035	기준 미만
	A916-8	거주지 인근		0.0025	기준 미만
	A916-9	거주지 인근		0.0023	기준 미만

◎ 측정 지점 위치



“끝”

◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 17				
	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	A917-1	부지경계선	당하동 699-5	0.0027	기준 미만
	A917-2	부지경계선		0.0033	기준 미만
	A917-3	부지경계선		0.0029	기준 미만
	A917-4	부지경계선		0.0035	기준 미만
	A917-5	위생설비 입구		0.0034	기준 미만
	A917-6	작업장 실외		0.0032	기준 미만
	A917-7	폐기물 반출구		0.0033	기준 미만
	A917-8	거주지 인근		0.0024	기준 미만
	A917-9	부지경계선	당하동 221-3	0.0034	기준 미만
	A917-10	부지경계선		0.0037	기준 미만
	A917-11	부지경계선		0.0034	기준 미만
	A917-12	부지경계선		0.0033	기준 미만
	A917-13	위생설비 입구		0.0028	기준 미만
	A917-14	작업장 실외		0.0031	기준 미만
	A917-15	폐기물 반출구		0.0035	기준 미만
	A917-16	거주지 인근		0.0024	기준 미만
	A917-17	부지경계선	당하동 676, 678	0.0038	기준 미만
	A917-18	부지경계선		0.0035	기준 미만
	A917-19	부지경계선		0.0036	기준 미만
	A917-20	부지경계선		0.0035	기준 미만
	A917-21	위생설비 입구		0.0039	기준 미만
	A917-22	작업장 실외	당하동 676	0.0038	기준 미만
	A917-23	폐기물 반출구		0.0033	기준 미만
	A917-24	작업장 실외	당하동 678	0.0037	기준 미만
	A917-25	폐기물 반출구		0.0036	기준 미만
	A917-26	거주지 인근		0.0027	기준 미만
	A917-27	부지경계선	당하동 62-8	0.0032	기준 미만
	A917-28	부지경계선		0.0035	기준 미만
	A917-29	부지경계선		0.0033	기준 미만
	A917-30	부지경계선		0.0027	기준 미만
	A917-31	위생설비 입구		0.0025	기준 미만
	A917-32	작업장 실외		0.0032	기준 미만
	A917-33	폐기물 반출구		0.0029	기준 미만
	A917-34	거주지 인근		0.0020	기준 미만

◎ 측정결과

측정일시	2015. 9. 19				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A919-1	부지경계선	담하동 636-2	0.0031	기준 미만
	A919-2	부지경계선		0.0029	기준 미만
	A919-3	부지경계선		0.0029	기준 미만
	A919-4	부지경계선		0.0035	기준 미만
	A919-5	위생설비 입구		0.0027	기준 미만
	A919-6	작업장 실외		0.0025	기준 미만
	A919-7	폐기물 반출구		0.0033	기준 미만
	A919-8	거주지 인근		0.0031	기준 미만
	A919-9	거주지 인근		0.0021	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

