

#별첨1 (측정 결과)

측정 일시	2015년 10월 05일 12:40~16:43			
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선	0.000	기준농도미만
	2	부지경계선	0.000	기준농도미만
	3	부지경계선	0.000	기준농도미만
	4	부지경계선	0.000	기준농도미만
	5	위생설비 입구	0.000	기준농도미만
	6	작업장주변(실외)	0.002	기준농도미만
	7	거주자지역	0.000	기준농도미만
	8	거주자지역	0.000	기준농도미만
	9	폐기물야적장	0.000	기준농도미만
	10	폐기물야적장		
	11	음압기배출구		
	12	작업장주변(실내)		
	13	폐기물반출구		

#별첨1 (측정 결과)

측정 일시	2015년 10월 06일 12:25~16:30			
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선	0.001	기준농도미만
	2	부지경계선	0.000	기준농도미만
	3	부지경계선	0.000	기준농도미만
	4	부지경계선	0.001	기준농도미만
	5	위생설비 입구	0.001	기준농도미만
	6	작업장주변(실외)	0.004	기준농도미만
	7	거주자지역	0.000	기준농도미만
	8	거주자지역	0.000	기준농도미만
	9	폐기물야적장	0.000	기준농도미만
	10	폐기물야적장		
	11	음압기배출구	0.002	기준농도미만
	12	작업장주변(실내)		
	13	폐기물반출구		

#별첨1 (측정 결과)

측정 일시	2015년 10월 08일 10:25~14:30			
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선	0.001	기준농도미만
	2	부지경계선	0.000	기준농도미만
	3	부지경계선	0.002	기준농도미만
	4	부지경계선	0.000	기준농도미만
	5	위생설비 입구	0.003	기준농도미만
	6	작업장주변(실외)	0.006	기준농도미만
	7	거주자지역	0.001	기준농도미만
	8	거주자지역	0.000	기준농도미만
	9	폐기물야적장	0.001	기준농도미만
	10	폐기물야적장		
	11	음압기배출구		
	12	작업장주변(실내)		
	13	폐기물반출구		