



고용노동부 지정 석면조사기관

SHINSUNG
ECO TECH

NEXT TECHNOLOGY for HUMAN









고용노동부 제 2010-120004 호

석면비산측정 결과보고서

< 인천검단지구 택지개발사업 지장물 철거공사(1공구) >



위 치 : 인천광역시 서구 당하동 448-1

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 23일	1-226	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 23일	1-227	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 23일	1-228	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 23일	1-229	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 23일	1-230	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 23일	1-231	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 23일	1-232	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 23일	1-233	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 413-4

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	11월 23일	1-234	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일자	11월 23일	1-235	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일시	11월 23일	1-236	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일자	11월 23일	1-237	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일자	11월 23일	1-238	작업장주변	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일자	11월 23일	1-239	위생설비입구	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				
일자	11월 23일	1-240	폐기물반출구	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				

측정지점	시료번호	변경	변경사유
부지경계선	1-234 ~ 1-237	10 ℓ /240분 ⇒ 10 ℓ /40분	작업이 40분만에 종료되어 40분만 채취하였습니다.
작업장주변	1-238	10 ℓ /120분 ⇒ 10 ℓ /40분	
비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.		

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 357-13

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	12월 02일	1-241	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 02일	1-242	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 02일	1-243	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 02일	1-244	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 02일	1-245	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 02일	1-246	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 02일	1-247	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 02일	1-248	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 357-13

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	12월 03일	1-249	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 03일	1-250	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 03일	1-251	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 03일	1-252	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 03일	1-253	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 03일	1-254	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 03일	1-255	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 03일	1-256	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--