



고용노동부 지정 석면조사기관

SHINSUNG
ECO TECH

NEXT TECHNOLOGY for HUMAN








고용노동부 제 2010-120004 호

석면비산측정 결과보고서

< 인천검단지구 택지개발사업 지장물철거공사(2공구) >










위 치 : 인천광역시 서구 당하동 661-17

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 25일	2-224	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 25일	2-225	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 25일	2-226	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 25일	2-227	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 25일	2-228	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 25일	2-229	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 25일	2-230	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					








비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 459-7

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 26일	2-231	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-232	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 26일	2-233	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-234	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-235	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 26일	2-236	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 26일	2-237	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					









비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 459-8

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	11월 26일	2-238	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-239	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 26일	2-240	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-241	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 26일	2-242	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 26일	2-243	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 26일	2-244	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------








위 치 : 인천광역시 서구 당하동 661-2

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 27일	2-245	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-246	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일시	11월 27일	2-247	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-248	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-249	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-250	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-251	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 27일	2-252	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

비고








※ **작업장주변(실내)**은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 661-16

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 28일	2-253	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-254	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 28일	2-255	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-256	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-257	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 28일	2-258	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 28일	2-259	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					







비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 661-20

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 28일	2-260	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-261	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	11월 28일	2-262	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-263	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	11월 28일	2-264	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	11월 28일	2-265	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	11월 28일	2-266	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------

위 치 : 인천광역시 서구 당하동 661-20

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	12월 01일	2-267	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 01일	2-268	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 01일	2-269	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 01일	2-270	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 01일	2-271	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 01일	2-272	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 01일	2-273	폐기물반출구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--------------------------------------------