

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 인천검단 택지개발사업 지장물 철거공사(7공구)-석면제거(3차)		
	현장 소재지 : 인천 서구 당하동 707-5번지		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 인천북부-20160026	업자명(상호) : (주)대성에코	
	전화번호 : 02-2245-0072	대표자 : 이종근	

2. 측정기간 - 2016년 3월 2일 ~ 2016년 3월 2일

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
도영삼	대기환경기사	12201140577M	측정자
임정은	대기환경기사	07202050922S	분석자

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
별첨	별첨	별첨	별첨	별첨


### 5. 측정 위치도(측정 장소)

별 첨

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 3월 3일

(주)에이치앤에스 석면




(주)대성에코 귀하

#### 4. 측정결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
도면표시	B302-1	120분	10.0ℓ/min	0.0035개/cm <sup>3</sup>	미만
도면표시	B302-2	120분	10.0ℓ/min	0.0040개/cm <sup>3</sup>	미만
도면표시	B302-3	120분	10.0ℓ/min	0.0038개/cm <sup>3</sup>	미만

#### 5. 측정 위치도(측정 장소)



“끝”

◎ 측정결과

측정일시	2016. 3. 2				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A302-1	부지경계선	도면표시	0.0004	기준미만
	A302-2	부지경계선	도면표시	0.0002	기준미만
	A302-3	부지경계선	도면표시	0.0002	기준미만
	A302-4	부지경계선	도면표시	0.0003	기준미만
	A302-5	위생설비입구	도면표시	0.0002	기준미만
	A302-6	음압기배출구	도면표시	0.0015	기준미만
	A302-7	폐기물 반출구	도면표시	0.0005	기준미만
	A302-8	부지경계선	도면표시	0.0008	기준미만
	A302-9	부지경계선	도면표시	0.0010	기준미만
	A302-10	부지경계선	도면표시	0.0008	기준미만
	A302-11	부지경계선	도면표시	0.0012	기준미만
	A302-12	위생설비 입구	도면표시	0.0010	기준미만
	A302-13	작업장 실외	도면표시	0.0017	기준미만
	A302-14	폐기물 반출구	도면표시	0.0015	기준미만
	A302-15	위생설비 입구	도면표시	0.0012	기준미만
	A302-16	작업장 실외	도면표시	0.0020	기준미만
	A302-17	폐기물 반출구	도면표시	0.0013	기준미만
	A302-18	거주지 인근	도면표시	0.0004	기준미만
	A302-19	거주지 인근	도면표시	0.0006	기준미만

◎ 측정 지점 위치





작업구역 : 당하동 699-1, 693-5번지

“끝”