

1.

비산 석면 분석 결과서

	주식회사 케이아이에스 주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스: 032-565-0907	발급번호 : KSA-16051702
---	--	---------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 봉수대로 1321외 7필지
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 26 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2016.05.16
5. 시험일자 : 2016.05.17
6. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

	측정위치		측정시간()	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
	A	위치				
2016.05.16.	A1	부지경계선	120분	10l/min	0.0010f/cc	
2016.05.16.	A2	부지경계선	120분	10l/min	0.0015f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A3	부지경계선	120분	10l/min	0.0018f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A4	부지경계선	120분	10l/min	0.0018f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0033f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A6	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0020f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A7	음압기	40분	10l/min	0.0010f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A8	부지경계선	120분	10l/min	0.0017f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A9	부지경계선	120분	10l/min	0.0007f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A10	부지경계선	120분	10l/min	0.0020f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A11	부지경계선	40분	10l/min	0.0015f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A12	위생설비	40분	10l/min	0.0026f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A13	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0008f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A14	부지경계선	120분	10l/min	0.0033f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A15	부지경계선	120분	10l/min	0.0012f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A16	부지경계선	120분	10l/min	0.0016f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A17	부지경계선	120분	10l/min	0.0020f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A18	위생설비	40분	10l/min	0.0029f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A19	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0012f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A20	부지경계선	120분	10l/min	0.0014f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A21	부지경계선	120분	10l/min	0.0015f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A22	부지경계선	120분	10l/min	0.0025f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A23	부지경계선	120분	10l/min	0.0030f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A24	위생설비	40분	10l/min	0.0022f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A25	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0012f/cc	배출허용기준미만
2016.05.16.	A26	음압기	40분	10l/min	0.0020f/cc	배출허용기준미만

2.

측정일자: 2016. 05. 16.




위 치: 인천광역시 서구 왕길동 336-10 // 텍스:69.12㎡, 슬레이트:56.32㎡

측정일자: 2016. 05. 16.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 333-1외 1필지 // 슬레이트:108.65㎡

측정일자: 2016. 05. 16.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 428 // 슬레이트:111.72㎡

측정일자: 2016. 05. 16.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 164-14 // 텍스:110.88㎡

1.


비산 석면 분석 결과서

	주식회사 케이아이에스 주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907	발급번호 : KSA-16051902
---	---	---------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 봉수대로 1321외 7필지
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 7 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2016.05.18
5. 시험일자 : 2016.05.19
6. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

	측정위치		측정시간()	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
	A	B				
2016.05.18.	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0014f/cc	
2016.05.18.	A2	부지경계선	240분	10l/min	0.0018f/cc	배출허용기준미만
2016.05.18.	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	배출허용기준미만
2016.05.18.	A4	부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	배출허용기준미만
2016.05.18.	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0025f/cc	배출허용기준미만
2016.05.18.	A6	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0022f/cc	배출허용기준미만
2016.05.18.	A7	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0013f/cc	배출허용기준미만

분석자	성명 : 신 주 양 
-----	--

분석결과서 발행일 : 2016. 05. 19.



2.

측정일자: 2016. 05. 18.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 395-2 // 슬레이트:267.45㎡

측정일자: 2016. 05. 18.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 336-10 // 폐기물반출

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서 - 호 명)	처리기간
		7 일

[v] 건축물	위치(소재지): 인천시 서구 봉수대로1321 외 7필지	고유번호: 2826012000-1-01640014외6건
	용도 : 제1,2,종근린생활시설 외	건물명(설비명):
[] 설비	건축물수: 7	구조 : 일반철골구조, 경량철골조 외
	세대수:	연면적 : 1,951.82m ²

소유자	성명 : 주식회사 하나다올신탁 주소 : 서울시 강남구 테헤란로512 신안빌딩12층	전화번호 : 032-822-5001
-----	--	---------------------

석면해체·제거업자	업자명(상호) (주)로알이엔씨	대표자 성명 : 이 만 선
	고용노동부 등록번호 : 제 1958 호	휴대전화번호 : 010-5320-5693
	전화번호 : 032-441-1717	

작업장	공사현장명(공사명·작업명) 검단3구역 도시개발사업 3차 석면 해체, 제거 작업	전화번호 : 032-822-5001
-----	--	---------------------

해체사유	해체사유 : 석면 해체, 제거 작업 후 철거	
	해체기간	허가일로 부터 2016년 06 월 20일 까지

석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(m ²)·부피(m ³)·길이(m)
		분무재(뿜칠재)
	내화피복재	
	천장재	텍스 180m ²
	지붕재	슬레이트 1,417.52m ²
	벽재(벽체의 마감재)	
	적재물	
	파이프보온재	
	단열재	
	개스킷	
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	

현장책임자	성명 : 한 추 북	전화번호 : 010-5344-6475
-------	------------	----------------------

작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호
		한추북	590814-1*****	인천시 남동구 장승남로81번길 16 진흥아파트 1동409호
	김천권	540804-1*****	인천시 남구 경원대로822번길 36	010-3363-5270
	구현진	620530-1*****	인천시 남동구 청능대로715번길 59	010-2777-8463
	조석재	780702-1*****	인천시 간석동 호구포로900번길5 태화아파트 102-1403호	010-9606-4775

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

신고인

(주)로알이엔씨

이 만 선 (서



지방고용노동청(지청)장 귀하

1.


비산 석면 분석 결과서

	주식회사 케이아이에스 주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907	발급번호 : KSA-16051802
---	---	---------------------

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천광역시 서구 봉수대로 1321외 7필지
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 12 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2016.05.17
5. 시험일자 : 2016.05.18
6. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

	측정위치		측정시간()	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	검출석면
	A	B				
2016.05.17.	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0015f/cc	
2016.05.17.	A2	부지경계선	240분	10l/min	N.D	배출허용기준미만
2016.05.17.	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0016f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A4	부지경계선	240분	10l/min	N.D	배출허용기준미만
2016.05.17.	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0007f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A6	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0018f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A7	부지경계선	240분	10l/min	0.0012f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A8	부지경계선	240분	10l/min	0.0020f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A9	부지경계선	240분	10l/min	0.0018f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A10	부지경계선	240분	10l/min	0.0010f/cc	배출허용기준미만
2016.05.17.	A11	위생설비	40분	10l/min	N.D	배출허용기준미만
2016.05.17.	A12	폐기물반출구	40분	10l/min	0.0012f/cc	배출허용기준미만

분석자	성명 : 신 주 양 
-----	--

분석결과서 발행일 : 2016. 05. 18.

2.

측정일자: 2016. 05. 17.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 130-44 // 슬레이트:593.78㎡

측정일자: 2016. 05. 17.



위 치: 인천광역시 서구 왕길동 342-3 // 슬레이트:279.6㎡