


위 치 : 인천광역시 서구 당하동 458-1

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	01월 15일	2-133	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 15일	2-134	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 15일	2-135	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 15일	2-136	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 15일	2-137	작업장주변	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/120				
일자	01월 15일	2-138	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/40				

비고

※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.



< 인천시 서구 당하동 458-1 석면지도 >

현장 관련 사진

