















위 치 : 인천광역시 서구 당하동 598

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자				노출기준	검출석면
일자	01월 16일	3-067	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/60					
일자	01월 16일	3-068	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/60					
일시	01월 16일	3-069	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/60					
일자	01월 16일	3-070	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/60					
일자	01월 16일	3-071	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/60					
일자	01월 16일	3-072	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					


측정지점	시료번호	변경	변경사유
부지경계선	3-067 ~ 3-070	10 ℓ /240분 ⇒ 10 ℓ /60분	작업이 60분만에 종료되어 60분만 채취하였습니다.
작업장주변	3-071	10 ℓ /120분 ⇒ 10 ℓ /60분	
비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.		




위 치 : 인천광역시 서구 당하동 615

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	01월 16일	3-073	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-074	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일시	01월 16일	3-075	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-076	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-077	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-078	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					







측정지점	시료번호	변경	변경사유
부지경계선	3-073 ~ 3-076	10 ℓ /240분 ⇒ 10 ℓ /40분	작업이 40분만에 종료되어 40분만 채취하였습니다.
작업장주변	3-077	10 ℓ /120분 ⇒ 10 ℓ /40분	
비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.		



**현 장 관 련 사 진**




위 치 : 인천광역시 서구 당하동 623

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자				노출기준	검출결과
일자	01월 16일	3-079	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-080	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일시	01월 16일	3-081	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-082	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-083	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	01월 16일	3-084	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					


측정지점	시료번호	변경	변경사유
부지경계선	3-079 ~ 3-082	10 ℓ /240분 ⇒ 10 ℓ /40분	작업이 40분만에 종료되어 40분만 채취하였습니다.
작업장주변	3-083	10 ℓ /120분 ⇒ 10 ℓ /40분	
비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.		

측정 지점 위치(도식도)



< 인천시 서구 당하동 623 석면지도 >

현장 관련 사진




위 치 : 인천광역시 서구 당하동 613


측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	01월 16일	3-085	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-086	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일시	01월 16일	3-087	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-088	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-089	작업장주변	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/120				
일자	01월 16일	3-090	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				

비고

※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.



**현장 관련 사진**




위 치 : 인천광역시 서구 당하동 496

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	01월 16일	3-091	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-092	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일시	01월 16일	3-093	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-094	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 16일	3-095	작업장주변	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/120				
일자	01월 16일	3-096	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/40				


비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.
----	-------------------------------

측정 지점 위치(도식도)



< 인천시 서구 당하동 496 석면지도 >



현장 관련 사진



위 치 : 인천광역시 서구 당하동 500-2

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	01월 17일	3-097	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-098	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일시	01월 17일	3-099	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-100	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-101	작업장주변	0.002	노출기준미만
ℓ /min	10.0/120				
일자	01월 17일	3-102	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ /min	10.0/40				

비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.
----	-------------------------------




위 치 : 인천광역시 서구 당하동 568-2

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면
측정일시	일시				
일자	01월 17일	3-103	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-104	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일시	01월 17일	3-105	부지경계선	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-106	부지경계선	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/240				
일자	01월 17일	3-107	작업장주변	0.002	노출기준미만
ℓ/min	10.0/120				
일자	01월 17일	3-108	위생설비입구	0.001	노출기준미만
ℓ/min	10.0/40				

비고

※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.



< 인천시 서구 당하동 568-2 석면지도 >

**현 장 관 련 사 진**

