

별첨 1.

# 비산 석면 분석 결과서



주식회사 케이아이에스

주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호  
전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907

발급번호 : KSA-17042811

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 오류동 414-6
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 8 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 유대근
4. 시료채취일자 : 2017.04.28.
6. 시험일자 : 2017.04.28.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

## - 시험 결과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2017.04.28	A1	부지경계선	240분	10l/min	0.0012f/cc	미만
2017.04.28	A2	부지경계선	240분	10l/min	0.0026f/cc	미만
2017.04.28	A3	부지경계선	240분	10l/min	0.0034f/cc	미만
2017.04.28	A4	부지경계선	240분	10l/min	0.0008f/cc	미만
2017.04.28	A5	위생설비	40분	10l/min	0.0006f/cc	미만
2017.04.28	A6	외부	40분	10l/min	0.0033f/cc	미만
2017.04.28	A7	거주자	120분	10l/min	0.0028f/cc	미만
2017.04.28	A8	폐기물반출	40분	10l/min	0.0022f/cc	미만
초과기준: 0.01개/cc ( = 0.01f /cc ) / N.D = Not Detected						

분석자: 신 주 양 (인명)

분석결과서 발행일 : 2017.04.28.

