## (첨부) 측정결과 별지

### 1. 측정자(분석자 포함)

| 성 명 | 작업종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 임흥규 | 대기환경산업기사 | 82041101751 | 측정자 |
| 임정은 | 대기환경기사 | 07202050922S | 분석자 |

### 2. 측정결과 ( 2017-07-08 )

(기준치: 0.01개/cc)

| 시료번호 | 구 분 | 측정위치 | 측정농도 (개/cc) | 초과여부 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 부지경계선 | 당하동 674-3번지 | 0.000 | 미만 |
| #2 | 부지경계선 | | 0.000 | 미만 |
| #3 | 부지경계선 | | 0.000 | 미만 |
| #4 | 부지경계선 | | 0.000 | 미만 |
| #5 | 위생설비입구 | | 0.000 | 미만 |
| #6 | 작업장 실외 | | 0.000 | 미만 |
| #7 | 폐기물 반출구 | | 0.000 | 미만 |

㈜에이치앤에스석면