


<별첨1>

측정결과

날짜 7/9

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ³)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [오류동 570-2 건물 슬레이트 석면해체 제거공사]



측정결과

날짜 7/10

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [오류동 570-2 건물 슬레이트 석면해체 제거공사]

