

<별첨1>

측정결과

날짜 7/23

시료번호	측정지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(2층)	0.002	백석면	적합(미만)
#6	음압기배출구(1층)	0.004	백석면	적합(미만)
#7	폐기물반출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [검단출장소 청사 리모델링 공사 석면폐기물 처리구역]

