



고용노동부 지정 석면조사기관

SHINSUNG
ECO TECH

NEXT TECHNOLOGY for HUMAN








고용노동부 제 2010-120004 호

석면비산측정 결과보고서


< 인천검단지구 택지개발사업 지장물 철거공사 >



위 치 : 인천광역시 서구 당하동 456-4

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	05월 08일	1-130	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-131	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	05월 08일	1-132	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-133	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-134	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	05월 08일	1-135	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	05월 08일	1-136	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					









비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--



현 장 관 련 사 진




위 치 : 인천광역시 서구 원당동 24-1

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	05월 08일	1-137	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-138	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	05월 08일	1-139	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-140	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	05월 08일	1-141	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	05월 08일	1-142	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	05월 08일	1-143	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	05월 08일	1-144	폐기물반출구	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 작업장주변(실내) 은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.
----	--

측정 지점 위치(도식도)



현장 관련 사진

