


◎ 측정결과

측정일시		2015. 5. 27		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A527-1	부지경계선	0.0006	기준 미만
	A527-2	부지경계선	0.0009	기준 미만
	A527-3	부지경계선	0.0002	기준 미만
	A527-4	부지경계선	0.0004	기준 미만
	A527-5	작업장 실외	0.0008	기준 미만
	A527-6	위생설비 입구	0.0006	기준 미만
	A527-7	거주지 인근(당하동 707-1인근)	불검출	기준 미만
	A527-8	거주지 인근(당하동 81-2인근)	불검출	기준 미만
	A527-9	폐기물 반출구	0.0012	기준 미만
	A527-10	폐기물 보관지점	0.0006	기준 미만
A527-11	폐기물 보관지점	0.0008	기준 미만	

◎ 측정 지점 위치




“끝”



◎ 측정결과

측정일시	2015. 5. 29			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A529-1	부지경계선	0.0010	기준 미만
	A529-2	부지경계선	0.0006	기준 미만
	A529-3	부지경계선	0.0008	기준 미만
	A529-4	부지경계선	0.0006	기준 미만
	A529-5	위생설비 입구	0.0012	기준 미만
	A529-6	음압기 배출구	0.0024	기준 미만
	A529-7	거주지 인근(당하동 81-2인근)	0.0010	기준 미만
	A529-8	거주지 인근(당하동 707-1인근)	0.0008	기준 미만
	A529-9	폐기물 반출구	0.0016	기준 미만
	A529-10	폐기물 보관지점	0.0008	기준 미만
A529-11	폐기물 보관지점	0.0006	기준 미만	


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 5. 30			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A530-1	부지경계선	0.0002	기준 미만
	A530-2	부지경계선	0.0002	기준 미만
	A530-3	부지경계선	불검출	기준 미만
	A530-4	부지경계선	불검출	기준 미만
	A530-5	위생설비 입구	0.0003	기준 미만
	A530-6	음압기 배출구	0.0012	기준 미만
	A530-7	거주지 인근(당하동 79-5인근)	불검출	기준 미만
	A530-8	거주지 인근(당하동 707-1인근)	불검출	기준 미만
	A530-9	폐기물 반출구	0.0008	기준 미만
	A530-10	폐기물 보관지점	0.0004	기준 미만
A530-11	폐기물 보관지점	0.0004	기준 미만	

◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 5. 31			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A531-1	폐기물 보관지점(당하동 702-1)	0.0002	기준 미만
	A531-2	폐기물 보관지점(당하동 702-1)	불검출	기준 미만

◎ 측정 지점 위치




“끝”

㉔ 측정결과

측정일시	2015. 6. 1				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A601-1	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A601-2	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A601-3	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A601-4	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A601-5	위생설비 입구	당하동 702-1 창고1	0.0008	기준 미만
	A601-6	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A601-7	폐기물 반출구		0.0012	기준 미만
	A601-8	위생설비 입구	당하동 80	0.0006	기준 미만
	A601-9	작업장 실외		0.0013	기준 미만
	A601-10	폐기물 반출구		0.0010	기준 미만
	A601-11	위생설비 입구	당하동 702-1 사무동 2	0.0004	기준 미만
	A601-12	음압기 배출구		0.0012	기준 미만
	A601-13	폐기물 반출구		0.0004	기준 미만
	A601-14	위생설비 입구	당하동 702-1 경비실	0.0002	기준 미만
	A601-15	음압기 배출구		0.0010	기준 미만
	A601-16	폐기물 반출구		0.0004	기준 미만
	A601-17	거주지 인근		0.0002	기준 미만
A601-18	거주지 인근		0.0002	기준 미만	


㉕ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 6. 2				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A602-1	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A602-2	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A602-3	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A602-4	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A602-5	위생설비 입구	당하동 82-2 교회 지붕	0.0005	기준 미만
	A602-6	작업장 실외		0.0012	기준 미만
	A602-7	폐기물 반출구	당하동 82-2 교회 내부	0.0015	기준 미만
	A602-8	위생설비 입구		0.0002	기준 미만
	A602-9	음압기 배출구	당하동 99-5	0.0020	기준 미만
	A602-10	폐기물 반출구		0.0005	기준 미만
	A602-11	위생설비 입구	당하동 99-5	0.0004	기준 미만
	A602-12	음압기 배출구		0.0022	기준 미만
	A602-13	폐기물 반출구		0.0008	기준 미만
	A602-14	거주지 인근		불검출	기준 미만
A602-15	거주지 인근		0.0002	기준 미만	


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시		2015. 6. 3			
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A603-1	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A603-2	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A603-3	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A603-4	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A603-5	위생설비 입구		0.0010	기준 미만
	A603-6	작업장 실외	당하동 78-1	0.0020	기준 미만
	A603-7	폐기물 반출구			
	A603-8	작업장 실외	당하동 79-3,79-5	0.0018	기준 미만
	A603-9	폐기물 반출구			
	A603-10	위생설비 입구	당하동 89-1	0.0012	기준 미만
	A603-11	작업장 실외			
	A603-12	폐기물 반출구	0.0015	기준 미만	
	A603-13	거주지 인근		0.0008	기준 미만
A603-14	거주지 인근		0.0005	기준 미만	


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 6. 5				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A605-1	부지경계선		불검출	기준 미만
	A605-2	부지경계선		불검출	기준 미만
	A605-3	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A605-4	부지경계선		불검출	기준 미만
	A605-5	위생설비 입구	당하동 223-1	불검출	기준 미만
	A605-6	작업장 실외		불검출	기준 미만
	A605-7	거주지 인근		0.0002	기준 미만
	A605-8	거주지 인근		불검출	기준 미만


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 6. 6				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면	
	A605-1	부지경계선	0.0004	기준 미만	
	A605-2	부지경계선	0.0004	기준 미만	
	A605-3	부지경계선	0.0002	기준 미만	
	A605-4	부지경계선	0.0003	기준 미만	
	A605-5	위생설비 입구	당하동 223-1	0.0004	기준 미만
	A605-6	음압기배출구		0.0018	기준 미만
	A605-7	폐기물반출구		0.0013	기준 미만
	A605-8	거주지 인근	0.0002	기준 미만	
	A605-9	거주지 인근	불검출	기준 미만	

◎ 측정 지점 위치




“끝”

◎ 측정결과

측정일시		2015. 6. 8			
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A608-1	부지경계선	당하동 223-6	0.0002	기준 미만
	A608-2	부지경계선		불검출	기준 미만
	A608-3	부지경계선		불검출	기준 미만
	A608-4	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A608-5	위생설비 입구		0.0005	기준 미만
	A608-6	음압기배출구		0.0020	기준 미만
	A608-7	폐기물 반출구		0.0018	기준 미만
	A608-8	부지경계선	당하동 112-1	0.0010	기준 미만
	A608-9	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A608-10	부지경계선		0.0011	기준 미만
	A608-11	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A608-12	위생설비 입구		0.0015	기준 미만
	A608-13	작업장 실외		0.0022	기준 미만
	A608-14	폐기물 반출구		0.0017	기준 미만
	A608-15	거주지 인근		0.0003	기준 미만
	A608-16	거주지 인근		0.0005	기준 미만

◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시	2015. 6. 11				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A611-1	부지경계선	당하동 122-1,119,120	0.0008	기준 미만
	A611-2	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A611-3	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A611-4	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A611-5	위생설비 입구		0.0012	기준 미만
	A611-6	작업장 실외	당하동 122-1	0.0018	기준 미만
	A611-7	폐기물 반출구		0.0012	기준 미만
	A611-8	작업장 실외	당하동 120	0.0015	기준 미만
	A611-9	폐기물 반출구		0.0014	기준 미만
	A611-10	작업장 실외	당하동 119	0.0020	기준 미만
	A611-11	폐기물 반출구		0.0015	기준 미만
	A611-12	부지경계선	당하동 115번지	0.0006	기준 미만
	A611-13	부지경계선		0.0009	기준 미만
	A611-14	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A611-15	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A611-16	위생설비 입구		0.0016	기준 미만
	A611-17	작업장 실외		0.0021	기준 미만
	A611-18	폐기물 반출구		0.0013	기준 미만
	A611-19	거주지 인근		0.0006	기준 미만
A611-20	거주지 인근		0.0006	기준 미만	


◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시		2015. 6. 12			
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A612-1	부지경계선	당하동 220-1	0.0006	기준 미만
	A612-2	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A612-3	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A612-4	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A612-5	위생설비 입구		0.0008	기준 미만
	A612-6	작업장 실외		0.0018	기준 미만
	A612-7	폐기물 반출구		0.0020	기준 미만
	A612-8	부지경계선	당하동 220-2,3	0.0004	기준 미만
	A612-9	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A612-10	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A612-11	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A612-12	위생설비 입구	당하동 220-2,3	0.0006	기준 미만
	A612-13	작업장 실외	당하동 220-2	0.0022	기준 미만
	A612-14	폐기물 반출구		0.0017	기준 미만
	A612-15	작업장 실외	당하동 220-3	0.0024	기준 미만
	A612-16	폐기물 반출구		0.0020	기준 미만
	A612-17	부지경계선	당하동 225	0.0010	기준 미만
	A612-18	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A612-19	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A612-20	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A612-21	위생설비 입구		0.0011	기준 미만
	A612-22	작업장 실외		0.0020	기준 미만
	A612-23	폐기물 반출구		0.0015	기준 미만
	A612-24	거주지 인근		0.0004	기준 미만
A612-25	거주지 인근	0.0003	기준 미만		

◎ 측정 지점 위치




“끝”



● 측정결과

측정일시	2015. 6. 13				
	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	A613-1	부지경계선	당하동 99	0.0004	기준 미만
	A613-2	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A613-3	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A613-4	부지경계선		0.0003	기준 미만
	A613-5	위생설비 입구		0.0008	기준 미만
	A613-6	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A613-7	폐기물 반출구		0.0013	기준 미만
	A613-8	부지경계선	당하동 699-7	0.0006	기준 미만
	A613-9	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A613-10	부지경계선		0.0010	기준 미만
	A613-11	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A613-12	위생설비 입구		0.0010	기준 미만
	A613-13	작업장 실외		0.0020	기준 미만
	A613-14	폐기물 반출구		0.0017	기준 미만
	A613-15	부지경계선	당하동 102	0.0010	기준 미만
	A613-16	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A613-17	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A613-18	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A613-19	위생설비 입구		0.0012	기준 미만
	A613-20	작업장 실외		0.0017	기준 미만
	A613-21	폐기물 반출구		0.0014	기준 미만
	A613-22	위생설비 입구	당하동 699-4	0.0017	기준 미만
	A613-23	작업장 실외		0.0022	기준 미만
	A613-24	폐기물 반출구		0.0018	기준 미만
	A613-25	부지경계선	당하동 118-2 2층	불검출	기준 미만
	A613-26	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A613-27	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A613-28	부지경계선		불검출	기준 미만
	A613-29	위생설비 입구		0.0002	기준 미만
	A613-30	음압기 배출구		0.0018	기준 미만
	A613-31	폐기물 반출구		0.0010	기준 미만
	A613-32	거주지 인근		0.0003	기준 미만
	A613-33	거주지 인근		0.0002	기준 미만

◎ 측정 지점 위치



◎ 측정결과

측정일시		2015. 6. 14			
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
	A614-1	부지경계선	당하동 118-2 1층	불검출	기준 미만
	A614-2	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A614-3	부지경계선		0.0002	기준 미만
	A614-4	부지경계선		불검출	기준 미만
	A614-5	위생설비 입구		0.0003	기준 미만
	A614-6	음압기배출구		0.0015	기준 미만
	A614-7	폐기물 반출구		0.0010	기준 미만
	A614-8	거주지 인근		불검출	기준 미만
	A614-9	거주지 인근		불검출	기준 미만


◎ 측정 지점 위치



㉠ 측정결과

측정일시		2015. 6. 15				
측정 결과	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면	
	A615-1	부지경계선	당하동 699-2	0.0008	기준 미만	
	A615-2	부지경계선		0.0010	기준 미만	
	A615-3	부지경계선		0.0010	기준 미만	
	A615-4	부지경계선		0.0007	기준 미만	
	A615-5	위생설비 입구		0.0017	기준 미만	
	A615-6	작업장 실외		0.0023	기준 미만	
	A615-7	폐기물 반출구		0.0020	기준 미만	
	A615-8	부지경계선	당하동 644-2,683-2, 641,640-2	0.0006	기준 미만	
	A615-9	부지경계선		0.0009	기준 미만	
	A615-10	부지경계선		0.0005	기준 미만	
	A615-11	부지경계선		0.0006	기준 미만	
	A615-12	위생설비 입구	당하동 644-2	0.0010	기준 미만	
	A615-13	작업장 실외		0.0027	기준 미만	
	A615-14	폐기물 반출구		0.0025	기준 미만	
	A615-15	위생설비 입구	당하동 683-2	0.0015	기준 미만	
	A615-16	작업장 실외		0.0022	기준 미만	
	A615-17	폐기물 반출구		0.0021	기준 미만	
	A615-18	부지경계선		0.0010	기준 미만	
	A615-19	부지경계선	당하동 674-2	0.0012	기준 미만	
	A615-20	부지경계선		0.0008	기준 미만	
	A615-21	부지경계선		0.0010	기준 미만	
	A615-22	위생설비 입구		0.0016	기준 미만	
	A615-23	작업장 실외		0.0024	기준 미만	
	A615-24	폐기물 반출구		0.0018	기준 미만	
	A615-25	작업장 실외		당하동 640-2	0.0018	기준 미만
	A615-26	폐기물 반출구			0.0014	기준 미만
	A615-27	작업장 실외	당하동 641	0.0020	기준 미만	
	A615-28	폐기물 반출구		0.0010	기준 미만	
	A615-29	거주지 인근		0.0004	기준 미만	
A615-30	거주지 인근		0.0004	기준 미만		

㉔ 측정 지점 위치



“끝”

◎ 측정결과

측정일시	2015. 6. 16				
	시료번호	측정 지점		측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	A616-1	부지경계선	당하동 692-4	0.0006	기준 미만
	A616-2	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A616-3	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A616-4	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A616-5	위생설비 입구		0.0015	기준 미만
	A616-6	작업장 실외		0.0021	기준 미만
	A616-7	폐기물 반출구		0.0017	기준 미만
	A616-8	부지경계선	당하동 689-1	0.0004	기준 미만
	A616-9	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A616-10	부지경계선		0.0005	기준 미만
	A616-11	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A616-12	위생설비 입구		0.0014	기준 미만
	A616-13	작업장 실외		0.0023	기준 미만
	A616-14	폐기물 반출구		0.0018	기준 미만
	A616-15	부지경계선	당하동 639-1	0.0008	기준 미만
	A616-16	부지경계선		0.0008	기준 미만
	A616-17	부지경계선		0.0010	기준 미만
	A616-18	부지경계선		0.0007	기준 미만
	A616-19	위생설비 입구		0.0016	기준 미만
	A616-20	작업장 실외		0.0025	기준 미만
	A616-21	폐기물 반출구		0.0014	기준 미만
	A616-22	폐기물 반출구	당하동 645	0.0008	기준 미만
	A616-23	부지경계선	당하동 683-1	0.0005	기준 미만
	A616-24	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A616-25	부지경계선		0.0006	기준 미만
	A616-26	부지경계선		0.0004	기준 미만
	A616-27	위생설비 입구		0.0010	기준 미만
	A616-28	작업장 실외		0.0015	기준 미만
	A616-29	폐기물 반출구		0.0010	기준 미만
	A616-30	거주지 인근		0.0004	기준 미만
	A616-31	거주지 인근		0.0003	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

