

#별첨1 (측정 결과)

| 측정 일시 | 2015년 11월 05일 08:00~12:10 | | | |
|-------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| | 시료번호 | 측정지점 | 측정결과(f/cc) | 검출석면 |
| 측정 결과 | 1 | 부지경계선 | 0.001 | 기준농도미만 |
| | 2 | 부지경계선 | 0.001 | 기준농도미만 |
| | 3 | 부지경계선 | 0.001 | 기준농도미만 |
| | 4 | 부지경계선 | 0.000 | 기준농도미만 |
| | 5 | 위생설비 입구 | 0.004 | 기준농도미만 |
| | 6 | 작업장주변(실외) | 0.005 | 기준농도미만 |
| | 7 | 거주자지역 | 0.000 | 기준농도미만 |
| | 8 | 거주자지역 | 0.001 | 기준농도미만 |
| | 9 | 폐기물야적장 | 0.000 | 기준농도미만 |
| | 10 | 폐기물야적장 | 0.001 | 기준농도미만 |
| | 11 | 음압기배출구 | | |
| | 12 | 작업장주변(실내) | | |
| | 13 | 폐기물반출구 | | |