


■ 석면비산농도 측정분석결과서

■ 의뢰자	(주)현대특수개발			■ 성적서발급번호	AST1505153-16		
■ 접수일	2015. 12. 09	■ 분석일	2015. 12. 09	■ 시료수	6	■ 분석자	강 귀 란 
■ 채취장소	인천광역시 서구 당하동 812번지						

귀사(귀하)가 의뢰하신 석면시험 분석결과는 다음과 같습니다


번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#7	부지경계선1	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#8	부지경계선2	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#9	부지경계선3	60	10.0	0.001	백석면	기준치 미만
#10	부지경계선4	60	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#11	위생설비입구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
#12	폐기물반출구	40	10.0	0.002	백석면	기준치 미만
-이하여백-						

1) 측정 및 분석방법은 환경부 고시 제2012-79호 '석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법관한 고시'에 준하여 분석 시료를 전처리한 뒤 위상차현미경을 이용하여 분석하여 판정한 것임.
상차현미경법의 전처리 및 분석은 「실내공기질공정시험기준」의 '실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 (ES 02303.1)임

- 2) 상기 시료는 석면조사 분석기관인 아스텍(주)에서 채취하였음.
3) 이 분석결과는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

2015 년 12 월 10 일

아 스텍 주 식 회 사 대 표 이 사



|| 대구광역시 중구 국채보상로 708 2층 || TEL : 053-322-7155
|| FAX : 053-322-7154 || E-mail : astec1012@hanmail.net