

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK_AA140313-007~033

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.004	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	마등 1층 위생설비 입구	0.002	-
A-6	마등 1층 음압기	0.002	-
A-7	마등 1층 폐기물 반출구	0.002	-
A-8	바등 1층 위생설비 입구	0.002	-
A-9	바등 1층 음압기	0.003	-
A-10	바등 1층 폐기물 반출구	0.003	-
A-11	바등 2층 위생설비 입구	0.002	-
A-12	바등 2층 음압기	0.003	-
A-13	바등 2층 폐기물 반출구	0.002	-
A-14	사등 지하 1층 위생설비 입구	0.004	-
A-15	사등 지하 1층 음압기	0.003	-
A-16	사등 지하 1층 폐기물 반출구	0.004	-
A-17	사등 2층 위생설비 입구	0.002	-
A-18	사등 2층 음압기	0.003	-
A-19	사등 2층 폐기물 반출구	0.003	-
A-20	아등 2층 위생설비 입구	0.002	-
A-21	아등 2층 음압기	0.004	-
A-22	아등 2층 폐기물 반출구	0.002	-

